



HEX 6 - 6,7

PERFORACIONES ESTÁNDAR



La imagen es a modo de referencia.

HEXAGONAL 6 - 6,7

MATERIALES

Hierro

MEDIDA DE PERFORACIÓN

6 mm

PASO

6,7 mm

MEDIDAS ESTÁNDAR

1000 x 2000 mm

PORCENTAJE DE ÁREA ABIERTA

80,20%

ESPEORES


0.9 mm

1.25 mm (máximo a perforar)

BORDES SIN PERFORAR


Nuestra maquinaria posee reglas integradas que permiten controlar las filas de los punzones, con lo que logramos una terminación perfecta en el inicio y el final de la chapa. Sin dejar una hilera libre de agujeros y sin realizar golpes adicionales. Nuestras chapas poseen bordes sin perforar en el largo de la chapa de aproximadamente 5-10 mm.

ESQUEMA CHAPA PERFORADA ESTÁNDAR CON BORDE PERIMETRAL SIN PERFORAR





5-10 mm

PERFORACIÓN CON REGLAS



PERFORACIÓN SIN REGLAS





HEX 6 - 6,7
ESCALA 1:1